

Spritzwasser (Frost)



Kondensation an den Oberflächen
(Tauwasserniederschlag), manchmal
sogar Schimmelsporen

Salze an der Oberfläche weisen auf
Feuchtigkeit von außen hin

Feuchtigkeitseinbruch
z. B. durch Starkregen

Bodenfeuchtigkeit
(drückendes und nicht
drückendes Wasser)



aufsteigende Feuchtigkeit

Estrich

Dämmung

